



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Π Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: **ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 03/03/2026
Αρ. Πρωτ.: 2509

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για την:

**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ CALOR
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :450,00€ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%**

**επισυνάπτονται προδιαγραφές*

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ): 213 2052 513 / 556/575

Η αξιολόγηση θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1	ΕΡΓΑΣΙΑ								

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr μέχρι ΔΕΥΤΕΡΑ 09/03/2025 στις 9:00 π.μ.**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος .Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο το έργου αποτελεί η αποκατάσταση του συστήματος παραγωγής και μετάδοσης κίνησης σε πλυντήριο ιματισμού CALOR τύπου βαρέλα του Νοσοκομείου.

Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

1. Αποξήλωση του προστατευτικού καλύμματος.
2. Γενικός καθαρισμός του συστήματος.
3. Αποξήλωση των κουζινέτων του άξονα στήριξης και περιστροφής της ενδιάμεσης τροχαλίας και εξαγωγή των παλαιών ιμάντων μετάδοσης (λόγω προχωρημένης φθοράς).
4. Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) καινούργιων ιμάντων, μεταξύ της τροχαλίας του ηλεκτροκινητήρα και της ενδιάμεσης τροχαλίας.
5. Επανατοποθέτηση των κουζινέτων, ευθυγράμμιση των τροχαλιών και τάνυση των ιμάντων.
6. Τεχνικές ρυθμίσεις-λειτουργικός έλεγχος με το μηχάνημα σε λειτουργία.
7. Επανατοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος.

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να επισκεφθεί το νοσοκομείο, προκειμένου να προβεί σε δικές του ακριβείς μετρήσεις και να λάβει βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία την οποία θα προσκομίσει με την προσφορά του.